



ООО "Экспертная организация Русь" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 09.10.2015 г. № RA.RU.27ЛФ37

Адрес: 105203 г.Москва, ул.15-я Парковая, д.10-А, телефон +7 (4967) 76-22-97, +7 (967) 015-22-66,
corus@lift.ru. ИНН: 7719504144

АКТ № 53502-2017/8-Т

периодического технического освидетельствования лифта

16 августа 2017 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Гавриловым А.Ю. в присутствии представителя заказчика ООО "УК "Порядок" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЛифтСтарт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 53502

Адрес установки: г.Чехов, Лопасненская,5 л.1

Представитель заказчика: главный инженер Дулаков В.И.

Представитель специализированной организации: генеральный директор Силаев В.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>Не выставлены по штихмасу направляющие кабины</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.2.3.</i>	<i>До 30 августа 2017 г.</i>

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Гаврилов А.Ю.

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Handwritten signature]
подпись

/Дулаков В.И./

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

[Handwritten signature]
подпись

/Силаев В.В./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.