



ООО "Экспертная организация Русь" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 09.10.2015 г. № RA.RU.27ЛФ37

Адрес: 105203 г.Москва, ул.15-я Парковая, д.10-А, телефон +7 (4967) 76-22-97, +7 (967) 015-22-66,
eorus@lift.ru, ИНН: 7719504144

АКТ № 63315-2017/8-Т

периодического технического освидетельствования лифта

16 августа 2017 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Гавриловым А.Ю. в присутствии представителя заказчика ООО "УК "Порядок" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЛифтСтарт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 63315

Адрес установки: г.Чехов, Лопасненская,3 л.2

Представитель заказчика: главный инженер Дулаков В.И.

Представитель специализированной организации: генеральный директор Силаев В.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Дефектов не обнаружено			

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Владельцу рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист



Подпись, проверена и верна
(штамп, подпись)

Гаврилов А.Ю.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Handwritten signature]
_____ /Дулаков В.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

[Handwritten signature]
_____ /Силаев В.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.