



**Акт периодического технического освидетельствования лифта
№ 050905-2211Т от 9 ноября 2022 г.**

Мною, специалистом Сибякиным А.В.
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по **ГОСТ Р 53783-2010**
Идентификационный №: 050905 Заводской №: 050905
Адрес установки: Московская область, г.Чехов, Чехова, 12А, п.3
Наименование заказчика: ООО УК "Порядок"
Наименование специализированной организации: ИП Силаева А.Л.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта:

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

1. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта

№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

2. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска


№ п/п	Описание дефекта, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Ослабло крепление нижних упоров («башмачков») дверей шахты 7 этажа	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 9 декабря 2022 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.

Специалист



Сибякин А.В.
(Ф.И.О.)

ответственный за организацию
эксплуатации

(Подпись) **Аршинова О.В.**
(Ф.И.О.)

начальник участка по лифтам

(Подпись) **Капранов Р.В.**
(Ф.И.О.)



Испытательный центр
ООО «Русь ЭО»

105203, РФ, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 8, эт.4, ком.408
ОГРН 1067758593980; тел. +7 (977) 643-00-08, e-mail: info@rus-eo.ru; web:https://:rus-eo.ru

СПРАВКА


о результатах испытаний электрооборудования лифта

идентификационный номер 050905, установленного по адресу: г.Чехов, Чехова, 12А, п.3

Таблица 1. Результаты проверки безопасной эксплуатации лифта

№ п/п	Наименование работ	Результат
1	Визуальный осмотр	соответствует ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53780-2010
2	Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин	соответствует ГОСТ Р 53783-2010
3	Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки	соответствует ГОСТ Р 53783-2010
4	проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников	соответствует ГОСТ Р 53783-2010

Специалист:



(Ф.И.О.)

Справка выдана на основании протокола от 9 ноября 2022 г.

